

МедМастер»

г. Минск
Логилевская, 39А пом.111
Почт.адрес: 220037, г.Минск,
ул. Столетова, 1а
Тел.: 8 (029) 14-14-699
medmaster.by@gmail.com



**Мед
Мастер**

УНП 193629493

ОКПО 506115135000

р/с BY79PJCB30120738191000000933
ОАО «ПРИОРБАНК», ул. Хоружей, 31а
БИК PJCBVY2X

**АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ №33**

г. Минск

10.03.2026

Заказчик: Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»,

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедМастер»
составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что при проведении диагностики
согласно заявке №237 от 12.09.2025 г. медицинского оборудования:

Система комбинированная с интегрированным эндолазером Stellaris Elite, Bausch+Lomb,
заводской номер: SPC06022, была выявлена неисправность: частичный выход из строя
«Модуль струйной автоматики (BL2215)», в результате чего аппарат не распознает
комбинированные кассеты, работа с функцией факэмульсификации доступна при
использовании передних кассет.

Перечень подлежащих замене составных частей:

Модуль струйной автоматики (BL2215)

Ориентировочная стоимость составит 55000.00 белорусских рублей.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ составит 12000.00 белорусских рублей.

Ориентировочный срок выполнения ремонта: 90 календарных дней при наличии запасных
частей на складе у Исполнителя.

Заказчик:

Учреждение здравоохранения «10-я
городская клиническая больница»

Г. М. Приходько

В. М. Мачуш

М.П.

Исполнитель:

ООО «МедМастер»

Директор

П.В. Приходько



≈ 67000,00

*Зел. мастер о члене
Томашев А.В.*

«МедМастер»
г. Минск
Могилевская, 39А пом.111
почт. адрес: 220035 г. Минск
а/я 133
Тел.: 8 (029) 14-14-699
medmaster.by@gmail.com



**Мед
Мастер**

УНП 193629493
ОКПО 506115135000
р/с BY79PJCB30120738191000000933
ОАО «ПРИОРБАНК», ул. Хоружей, 31а
БИК PJCBVY2X

**АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ №47**

г. Минск

13.05.2026

Заказчик: Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»,

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедМастер»
составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что при проведении диагностики
согласно договору №58-ТО от 09.04.2026 г. медицинского оборудования:

В ходе осмотра системы комбинированной с интегрированным эндолазером Stellaris Elite, зав.
№ SPC04023, установлено следующее:

1. Ртутно-ксеноновая лампа BL3320 (№1) полностью выработала свой ресурс и требует замены.
2. Ресурс ртутно-ксеноновой лампы BL3320 (№2) составляет 49 часа из 400 возможных, что свидетельствует о её работоспособности на данный момент.»

Ориентировочная стоимость выполнения ремонта с учетом стоимости запасной части (1лампа): 18 000,00 рублей.

Ориентировочный срок выполнения ремонта 30 календарных дней при условии наличия запасных частей на складе у производителя.

Заказчик:

Учреждение здравоохранения «10-я
городская клиническая больница»

М.П.

Исполнитель:

ООО «МедМастер»



П.В. Приходько

Запасны = 36000,00

МедМастер»
27 г. Минск
Могилевская, 39А пом.111
почт. адрес: 220035 г. Минск
а/я 133
Тел.: 8 (029) 14-14-699
medmaster.by@gmail.com



**Мед
Мастер**

УНП 193629493
ОКПО 506115135000
р/с BY79PJCB30120738191000000933
ОАО «ПРИОРБАНК», ул. Хоружей, 31а
БИК PJCBVY2X

**АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ №44-BL**

г. Минск

04.05.2026

Заказчик: Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»,

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедМастер»
составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что при проведении диагностики
согласно договору №08-ТО от 30.01.2026 г. медицинского оборудования:

В ходе осмотра системы комбинированной с интегрированным эндолазером Stellaris Elite, зав.
№ SPC06126, установлено следующее:

1. Ртутно-ксеноновая лампа BL3320 (№1) составляет 60 часов из 400 возможных, что
свидетельствует о её работоспособности на момент проведения технического
обслуживания 25.04.2025 г. Рекомендуются закупка новой лампы.
2. Ресурс ртутно-ксеноновой лампы BL3320 (№2) составляет 182 часа из 400 возможных,
что свидетельствует о её работоспособности на момент проведения технического
обслуживания 25.04.2025 г.

Ориентировочная стоимость выполнения ремонта с учетом стоимости запасной
части(1лампа): 18 000,00 рублей.

Ориентировочный срок выполнения ремонта 30 календарных дней при условии наличия
запасных частей на складе у производителя.

Заказчик:

Учреждение здравоохранения «10-я
городская клиническая больница»

Исполнитель:

ООО «МедМастер»



Директор



П.В. Приходько

М.П.





