

Заказчик: УЗ "10-я городская клиническая
больница"

"Утвержд

Генеральный дирек

НП ООО "ВИСМА-ПЛАН"

В.В. Варша

01.07.2021

Дефектный акт

Комиссия в составе: председателя комиссии – главный инженер Варшавер С.В., членов комиссии - главный специалист Сергейчик П.А., слесарь МСР 6 разр. Комаровский В.В., составила настоящий акт о том, что в результате обследования предоставленной Заказчиком медицинской техники, необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ п/п	Обозначение изделия	зав./инв. №	Работы	Примечания
1	В-40	1696	Общие работы, наладка, прогон	
			Чистка с заменой трубопроводов, клапанов, фильтров:	
			Замена блока клапанов в сборе ВФИТ 301112.001	1 шт.
			Замена разводки Ф-203 ВФИТ 632761.026	1 шт.
			Замена разводки Ф-202 ВФИТ 632761.011	1 шт.
			Замена магистрали вакуумной В-40 ВФИТ 632761.040	1 шт.
			Замена сетевого выключателя ВК-42-10-2023	1 шт.
			Замена кронштейна ВФИТ 301560.002-02	1 шт.
2	В-40	5045	Общие работы, наладка, прогон	
			Чистка с заменой трубопроводов, клапанов, фильтров:	
			Замена магистрали вакуумной В-40 ВФИТ 632761.040	1 шт.
			Замена разводки Ф-203 ВФИТ 632761.026	1 шт.
			Замена клапана в корпусе с прокладкой ВФИТ 301131.013	2 шт.
			Замена разводки ТМ ВФИТ 632761.031	1 шт.
3	В-40	4919	Общие работы, наладка, прогон	
			Чистка с заменой трубопроводов, клапанов, фильтров:	
			Замена клапана в корпусе с прокладкой ВФИТ 301131.013	2 шт.
			Замена магистрали вакуумной В-40 ВФИТ 632761.040	1 шт.
			Замена разводки Ф-203 ВФИТ 632761.026	1 шт.
			Замена сетевого выключателя ВК-42-10-2023	1 шт.
			Замена разводки ТМ ВФИТ 632761.031	1 шт.
4	В-80	3514	Общие работы, наладка, прогон:	
			Чистка с заменой трубопроводов, клапанов, фильтров:	
			Замена разводки Ф-203 ВФИТ 632761.026	1 шт.
			Замена клапана в корпусе с прокладкой ВФИТ 301131.013	4 шт.
			Замена разводки Ф-215 ВФИТ 632761.011-03	31 шт.
			Замена крышки ВФИТ 301255.002	2 шт.
			Замена трубки силиконовой ВФИТ 632761.019-01	2 шт.
5	В-80	2202	Общие работы, наладка, прогон:	
			Чистка с заменой трубопроводов, клапанов, фильтров:	
			Замена разводки Ф-203 ВФИТ 632761.026	1 шт.
			Замена клапана в корпусе с прокладкой ВФИТ 301131.013	4 шт.
			Замена разводки Ф-215 ВФИТ 632761.011-03	1 шт.
			Замена сетевого выключателя ВК-42-10-2023	1 шт.
			Замена шнура ПВС-ВП 3х1,0, 3,0м	1 шт.

Председатель комиссии:

Главный инженер

Члены комиссии:

Главный специалист

Слесарь МСР 6 разр.

Варшавер С.В.

Сергейчик П.А.

Комаровский В.В.