



Заключение о техническом состоянии оборудования.

г. Минск

«30» сентября 2025 г.

ЗАКАЗЧИК Учреждение здравоохранения

«10-я городская клиническая больница», _____,

И представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО «Тайм Медикалс», инженер-электроник Василевского С.И.,
провел обследование технического состояния:

Монитор пациента CMS9000, 2021 г.в., ОА и Р №1, 3 этаж, сер.н. 21070100186

Заключение.

Выявлена неисправность материнской платы. Требуется ремонт.
Ориентировочная стоимость ремонта составляет 1600.00 белорусских рублей.

Монитор пациента CMS9000, 2021 г.в., ОА и Р №1, 3 этаж, сер.н. 21070100789

Заключение.

Выявлена неисправность материнской платы. Требуется ремонт.
Ориентировочная стоимость ремонта составляет 1600.00 белорусских рублей.

Представитель Исполнителя:

Директор_ Власова Я.И.



Общество с ограниченной
ответственностью «Тайм Медикалс»
р/с BY25BELB30121012660040226000 в
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК 153001226
пр. Победителей, 29
УНП 191758082 ОКПО 380516495000

Контакты:
тел. (+375 17) 512-25-93
факс. (+375 17) 512-25-93
info@timemedicals.by
www.timemedicals.by

Юридический адрес: Минская область,
Минский район, индекс 223053,
с/с Боровлянский ул. 40 лет Победы/
район д.Боровляны д.27 к.4 ком. 702



Заключение о техническом состоянии оборудования.

г. Минск

«30» сентября 2025 г.

ЗАКАЗЧИК Учреждение здравоохранения

«10-я городская клиническая больница», _____,

И представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО «Тайм Медикалс», инженера-электроника Василевского С.И.,

провел обследование технического состояния:

---Монитор пациента CMS9000, 2021 г.в., ОА и Р №2, зав.н. 21070100095

Заклучение.

Выявлена неисправность материнской платы, отсутствует крышка отсека АКБ. Требуется ремонт.
Ориентировочная стоимость ремонта составляет 2200.00 белорусских рублей.

---Монитор пациента CMS9000, 2021 г.в., ОА и Р №2., 21070100455

Заклучение.

Выявлена неисправность канала НИАД. Требуется ремонт.
Ориентировочная стоимость ремонта составляет 800.00 белорусских рублей.

---Монитор пациента CMS9000, 2021 г.в., ОА и Р №2., сер.н. 21070100919

Заклучение.

Выявлена неисправность канала НИАД. Требуется ремонт.
Ориентировочная стоимость ремонта составляет 800.00 белорусских рублей.

---Монитор пациента CMS9000, 2021 г.в., ОА и Р №2., сер.н. 21010700162

Заклучение.

Рекомендована замена помпы, не работает панель управления, отсутствует крышка отсека АКБ.
Требуется ремонт.
Ориентировочная стоимость ремонта составляет 2000.00 белорусских рублей.

Представитель Исполнителя:

Директор _____ Власова Я.И.

М.П.

Общество с ограниченной
ответственностью «Тайм Медикалс»

р/с BY25BELB30121012660040226000 в
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК 153001226
пр. Победителей, 29
УНП 191758082 ОКПО 380516495000



Юридический адрес: Минская область,
Минский район, индекс 223053,
с/с Боровлянский ул. 40 лет Победы/
район д.Боровляны д.27 к.4 ком. 702