

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 220018 г. Минск, ул. Якубовского, 70 Телефоны: +375296250250, +375296959416 Эл. почта: info@yurocom.by		 УНП: 100137030 ОКПО	
Р/С № BY02PJCB30120208161000000933 в ОАО «Приорбанк» в г. Минске, БИК PJCBVY2X		Производственно-сервисное частное унитарное предприятие	
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ и КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от « 28 июля » 2026 г.			
Заказчик: ГУ РКМЦ Управления делами Президента Республики Бе- ларусь Согласно заявки от 21 апреля 2026 г.		Адрес: Минский р-н, Ждановичский с/с 81/5 oomo@vip-clinic.by Телефон: 8 029 552 18 80 Ответственное лицо:	
№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ		Заводской, инв. №
	Диффузор солевого раствора не распыляет соле- вой раствор		Инв № 01376609
Заключение: Неисправен узел распыления: вышла из строя плата управления, вышел из строя пьезоэлемент. Необходим ремонт узла распыления с заменой платы управления и пьезоэлемента.			
Стоимость: 1990,00 рублей (одна тысяча девятьсот девяности рублей 00 коп.), включая НДС 20%: 331.66 рублей (триста тридцать один руб. 66 коп.)			
Гарантия на замененные запчасти три месяца. Гарантия на выполненные работы шесть месяцев.			
ЗАКАЗЧИК:  _____ Ф.И.О.		ИСПОЛНИТЕЛЬ: УП   В лице: Полянский Ю. П. _____ подпись	




