

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

25.02.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ «10-я городская клиническая больница»

Сергей Иванович Рогов
Зав. эндоскопическим отделением

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование фибробронхоскопа FUJINON FB-120S RB042A278

Обследованием установлено:

Придавлена изгибаемая часть. Залом вводимой трубки под защитником. Залом биопсийного канала.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Биопсийный канал	1
3	Изгибаемая часть в сборе	1
4	Вводимая трубка	1
Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:		5 525,13

Срок выполнения работ - в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

УЗ «10-я городская клиническая
больница»



Рогов С.И.
Шакисвич В.А.

Представитель

ООО "Экстремед"

Гарбар В. В.

