



Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"
220096, г.Минск, ул.Уборевича,73
УНП 100422260
+375 (17) 341 99 41

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № КС3782

04.05.2026

г.Минск

Сервисная служба частного предприятия «КрафтМедСервис» произвела обследование оборудования -
Видеогастроскоп Fujinon EG-600WR серийный номер KG391K245, в ходе обследования установлено:

1. Герметичность	нарушена	11. Канал вода/воздух	норма
2. Оболочка дист.конца	норма	12. Канал доп.подачи воды	не предусмотрен
3. Изображение	норма	13. Сопло	норма
4. Окуляр	не предусмотрен	14. Коннекторная рубашка	норма
5. Объектив	нарушена проклейка	15. Коннектор световода	норма
6. Светопередача	норма	16. Электронный коннектор	норма
7. Линзы световода	нарушена проклейка	17. Изгибаемая часть	норма
8. Колпачок дист. головки	норма	18. Тяги управления	люфт углы не соответствуют параметрам
9. Рабочая рубашка	сдавливание	19. Блок управления	норма
10. Инструментальный канал	не герметичен	20. Защитники	разрыв

не герметичен инструментальный канал, порыв защитника А, порез защитника С, требуется оклейка линз дистальной головки. Отшелушивание покрытия рубашки эл.коннектора. Требуется оклейка линз дистальной головки.
По факту выявленных дефектов необходимо провести комплекс восстановительных работ с заменой следующих запасных частей:

№	Наименование запчаст	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Инструментальный канал	1
3	Защитник	2

Ориентировочная стоимость ремонта составит 6 200 (Шесть тысяч двести рублей ноль копеек)
белорусских рублей.

Срок выполнения - 30 (тридцать) рабочих дней

Составил

Главный инженер Хомич Д.В.

