



УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии



К.В. Дроздовский

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

председатель: заместитель директора по ИХР Отто Р.И.,

члены комиссии: начальник ИТО Бондаренко С.В., инженер КИПиА Авдошко А.В., представитель обслуживающей организации ООО «МедСтокСервис» - заместитель директора по строительству Юренко Д.Н.,

произвела осмотр технического состояния систем вентиляции «РНПЦ детской хирургии», в ходе которого установлено:

1. г. Минск, пр-т Независимости, 64/1 (здание ДХЦ)

1.1. электродвигатель асинхронный АИР 80 В4 УЗ приточной секции установки В1 – выявлены громкий гул, свист и металлический скрежет при работе, быстрый перегрев крышки корпуса в зоне вала. Причина – износ подшипников электродвигателя.

1.2. электродвигатель асинхронный АИР 90 L4 УЗ приточной секции установки П1 – выявлены громкий гул, свист и металлический скрежет при работе, быстрый перегрев крышки корпуса в зоне вала. Причина – износ подшипников электродвигателя.

2. г. Минск, пр-т Независимости, 64А (здание ДКХЦ)

электродвигатель асинхронный Elvem 4AZ1328-4-B4 приточной секции установки П5 – выявлены громкий гул, свист и металлический скрежет при работе, быстрый перегрев крышки корпуса в зоне вала. Причина – износ подшипников электродвигателя.

Комиссией установлена необходимость своевременного ремонта электродвигателей.

Председатель комиссии:

заместитель директора

по инженерно-хозяйственной работе

Р.И.Отто

заместитель директора

ООО «МедСтокСервис»

по строительству

Д.Н.Юренко

Начальник отдела ИТО

С.В.Бондаренко

инженер по КИПиА

А.В.Авдошко