

**АКТ
обследования**

г. Минск

« 18 » 09 2026г.

Сервисная служба ООО «Т-Медика» произвела обследование медицинского оборудования:

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО – 8НС зав. № 18003
(наименование оборудования)

в лечебном учреждении:

ГЧ „РНПЗ детской хирургии“

(наименование учреждения – собственника оборудования)

В результате проведенного обследования установлено:

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО – 8НС
неисправна. Неисправность заключается в неработоспособности
двух вентиляторов охлаждения компрессора. Так же требуется
замена воздушных фильтров, а именно:

- НЕРА – фильтр 0,2 мкм в количестве 1 шт.;
- воздушного предварительного фильтра в количестве 2 шт.;
- воздушного фильтра тонкой очистки в количестве 8 шт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО – 8НС
требует ремонта с заменой вентиляторов – 2 шт. (Вентилятор
220 В 120 x 120 x 38 мм), а также требуется замена воздушных
фильтров

Инженер ООО «Т-Медика»



Иванов А.В.

М.И. Марозовский И.И.

Добровольский М.И.