

АКТ
дефектации оборудования

Система очистки воды Crystal C200 (серийный номер 4062)

Акт свидетельствует о том, что представителем ООО «Евалаб» 25 мая 2026 года была проведена диагностика системы очистки воды Crystal C200 (серийный номер 4062) и установлен выход из строя насоса распределительной петли.

Требуется замена насоса.

Директор ООО «Евалаб»



В.С. Ярошевич



Е.М. Кроткова

Крот