



ОТЧЕТ				
Дата:	10.06.2026			
Контракт / Договор	145C/26 от 24.04.26			
Учреждение	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», Минск, пр.Независимости, 64, г.Минск, 220013			
Оборудование	Томограф компьютерный «Optima CT660», GE Healthcare			
Серийный номер	347524HM1			
Состояние оборудования перед началом работ:	Не загружается аппарат			
☒ Неисправное				
☐ Работоспособное				
Выполненная работа				
Диагностика. Выявлена дефектная плата VCTHD Failsafe CCB Asm FRU. Требуется ее замена на исправную. Для обеспечения бесперебойной работы, по согласованию с Заказчиком, выполнена установка демонтированной с аппарата Optima 660 (серийный номер 333249HM1) платы VCTHD Failsafe CCB Asm FRU. Дефектная плата передана представителю Заказчика.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Плата VCTHD Failsafe CCB Asm FRU			1
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Гришан О.Г., инженер 1-й категории	ФИО, должность	Манзвский Д.О. инж. КТ	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.