

Система электроснабжения

Абельская И. С.
(расшифровка подписи)
«__» ____ 20__ г.
(подпись)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

председателя

комиссии

Главного инженера ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Байсова А.А
(должность, место работы, Ф.И.О.)

членов

комиссии:

Ведущий инженер по технической эксплуатации систем кондиционировании воздуха и вентиляции ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Выдрицкая Т.П.
Вед. инженера-энергетика ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Молочко В.М.

Произвела качественную оценку работоспособности систем электроснабжения Республиканского клинического медицинского центра»

установлено, что

Система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с выполненной РУП «Минскэнерго» реконструкцией ТП 1919 в рамках проекта «Реконструкция электрических сетей для повышения надежности электроснабжения Центра в районе а.г. Ждановичи Ждановичского с/с Минского района Минской области» появилась необходимость произвести пусконаладочные работы по изменению конфигурации микропроцессорных контроллеров, уставки времени срабатывания АВР 0,4 кВ и проверки срабатывания АВР во всех ГРЩ. Также данные рекомендации содержатся в проекте «Реконструкция электрических сетей для повышения надежности электроснабжения Центра в районе а.г. Ждановичи Ждановичского с/с Минского района Минской области» РУП «Минскэнерго» от 13.11.2025г. Приложение 1.

(описание дефектов, их местоположение, площадь, объем)

Председатель
комиссии

Главный инженер ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
(должность)


(подпись)

Байсов А.А.
(расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

Ведущий инженер по технической эксплуатации систем кондиционировании воздуха и вентиляции ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
(должность)


(подпись)

Выдрицкая Т.П.
(расшифровка подписи)

Вед. инженера-энергетика ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
(должность)


(подпись)

Молочко В.М.
(расшифровка подписи)