

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

ул. Карбышева, 48/2,

220119, Минск,

Республика Беларусь

тел.: (017) 281 25 98, 281 22 68

факс: (017) 281 25 69

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

30 марта 2026 г.

г. Минск

Наименование учреждения здравоохранения:

РНПЦ «Детской хирургии»

г. Минск

Тип оборудования:

Система подачи медицинских газов (вакуума):

1. Компрессор сжатого воздуха винтовой BOGE – 2 шт.

Обследованием установлено следующее:

1. На компрессорах выявлена неисправность в работе датчиков давления – 4 шт. Так же неисправность устройства сброса конденсата Весomat – 1 шт.

ВЫВОДЫ:

Рекомендуется проведение ремонта с заменой следующих запасных частей:

1. Датчиков давления сжатого воздуха – 4 шт.
Устройства сброса конденсата Весomat – 1 шт.
Корпус клапана минимального давления – 2 шт.

Представитель ОДО «БЕЛМЕДСЕРВИС»

Инженер-механик



Воропай С.С.