

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «СОФТКЛИМАТ»

УНП 193661022, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, д. 1, к.3, пом.43

BY83 BELV 3012 001B S300 1022 6000, в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, просп. Победителей, 29, БИК BELBВY2X

тел.+375 29 563 38 32, softclimat@mail.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

"30 " июня 2026 г.

Место составления Минский городской клинический онкологический центр
220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

Обследование проводил: Шымко А.В. Частное Предприятие «Софтклимат»
(Ф.И.О., должность, место работы)

произведен осмотр Mitsubishi Electric MS-GF50VA-FI

(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Наименование оборудования	Кол-во
Повреждены обмотки электродвигателя компрессора	Неисправен компрессор наружного блока	Требуется замена компрессора RN174VHSMТ	Mitsubishi Electric MS-GF50VA-FI	1

Заключение: Неисправен компрессор кондиционера аппарата МРТ, помещение ИБП 2 корпус, 1 этаж. Требуется произвести замену компрессора и перезалповку фреоном.

Директор

Заказчик

(должность)

