

**Общество с ограниченной ответственностью «АрхиМедТех»
(ООО «АрхиМедТех»)**

УНП 692161867, ОКПО 504115996000

Республика Беларусь, 223053, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 14А, каб. 27

**Акт - заключение
о техническом состоянии
№ 33-25-01 от 14.04.2025г.**

Наименование Заказчика: УЗ «10-я городская клиническая больница»

Мною, представителем ООО «АрхиМедТех», главным инженером Шахлаем Д.И., при выполнении работ согласно договора № 33-25 от 08.04.2025 г. произведено техническое диагностирование следующего оборудования:

1.

Наименование оборудования	Тип, марка	Зав. №	Год выпуска
Концентратор кислорода	CANTA V8-WN-NS	2448509022221	2021

Выявленные дефекты: низкая концентрация кислорода на выходе (неисправность блока клапанов и колонок цеолитовых; наличие посторонних звуков в работе компрессора).

Заключение: для восстановления работоспособности требуется выполнить ремонт блока клапанов, ремонт колонок цеолитовых с заменой цеолита и ремонт компрессора.

2

