

220045, г. Минск, ул. Космонавтов, д.4, пом.109
р/с BY89 UNBS 3012 1821 1000 2000 0933 (BYN), в ЗАО «БСБ Банк»
220004, г. Минск, пр. Победителей 23, корп. 4, БИК UNBSBY2X,
факс +375 17 370 49 19, +375 29 613 83 83, +375 29 603 83 83
e-mail: MultiDent@tut.by, www.MultiDent.by
УНП192699006

№ 71/26 от 10.03.2026г.

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

Наименование учреждения-владельца медицинской техники:

Учреждение здравоохранение «10-я городская клиническая больница»

Мною, представителем ООО «МультиДент», была произведена диагностика технического состояния медицинской техники:

Наименование ИМТ	Марка	Зав. №	Год выпуска
Установка стоматологическая с турбинным наконечником в комплекте с двухцилиндровым компрессором (Словакия)	Performer III	A296203	2002
	A-DEC	№ компрессора	
	DK 50 2V ECOM	V5856-08-2015	

Выявленные дефекты: гул подшипников пневматического микромотора.

Заключение: Для бесперебойной работы отделения необходим ремонт и замена запасных частей с аналогичными техническими характеристиками: (подшипник – 2 шт.,)

Инженер ООО «МультиДент»

Е.Н. Микитич

Директор ООО «МультиДент»

М.П. Шех

Представитель Заказчика

Верушко Наталья Сергеевна