

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование организации: УЗ-21-е ГРП Заводского р-на г. Минска

(полное наименование организации)
Адрес организации: 220026 г. Минск, ул. Филаретова, 13
(индекс, область, город, улица)

Дефектация прибора (изделия): Вн-г "Цесра-1" /288

(наименование оборудования)
Внешний осмотр оборудования: нарушение целостности резонатора

Проверка технических параметров: неисправен резонатор

Заключение: требуется ремонт изделия резонатора

Представитель Исполнителя:
УП «Оптика Сервис Плюс»

 В.А.
«26» 05 2026

Представитель Заказчика:

_____/_____

«__» _____ 202 г