



ENGINEERING

ООО «ВЭМ Инжиниринг»
Республика Беларусь, 220080 г.
Минск,
ул. Бегомльская 19-2
УНП 193419725
Р/с BY54BLNB30120000306682000933,
БИК BLNBBY2X в ОАО «БНБ-
БАНК»
г. Минск, пр. Независимости 87А
Тел: (017) 308-79-35; 8 (017) 270-31-63
Факс: (017) 308-79-34; 8 (017) 270-31-
63
E-mail: info.service@ecomeds.org

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«03» марта 2026 г.

г. Минск

Заказчик: УЗ "10-я городская клиническая больница"

Адрес: _____

Телефон: _____

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭМ Инжиниринг»

Исполнителем обследовано в соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации следующее медицинское оборудование:

Наименование оборудования	Серийный номер
Анализатор для определения уровня содержания глюкозы и/или лактата серий BIOSEN C line	5214-23-0015

Выявлены следующие неисправности:

В ходе эксплуатации вышел из строя и требует замены: 5214-1333-0983 Датчик распознавания чашек 1, тип Clinic вкл. 6 датчиков, 5 датчиков для распознавания чашек /1 датчик для идентификации образца на лотке для образцов

Исполнитель:

ООО «ВЭМ Инжиниринг»

Директор



А.Н. Шут

Заказчик:

УЗ "10-я городская клиническая
больница"

Слабый

В.П. Царевич

МП

Вед. инженер СМД
В.П. Царевич