

Техническое обслуживание,
ремонт,
подготовка к поверке,
проведение PQ, IQ, OQ
поставка расходных
материалов и запчастей



- AAS, ICP, VV-VIS, IR спектрометры
- Анализаторы Hg, C, N, O, S, Cl, K
- Системы микроволновой минерализации
- Системы очистки воды
- Микроскопы

ООО "ЭМПРОС" УНП 192608110

Заказчик

УЗ «10-я городская клиническая больница»

Дефектный акт № 1-06/2026 от «17» июня 2026 г.
на основании договора № 98KO042026 от «08» апреля 2026 г.

При проведении диагностики системы очистки воды с принадлежностями и расходными материалами: модель «Elix 15», Millipore S.A.S., 2012 г. в. (зав. № F3DA51268B) были выявлены ошибки измерения качества воды системой: «Permeate C < min», «RO Feed C < min», «Elix Production R > max», что говорит о износе платы питания.

Для восстановления системы требуется замена платы питания (Плата питания PC ELIX/RiOs, кат. № RRA90SER02).

Представитель исполнителя:



(подпись)

Ялкович М.П.
(Ф.И.О)

Марина Павловна Ялкович
+375 33 680 98 22
info@mce.by