

BRS

БЕЛРЕАС

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 86«А»-15
Юридический адрес: 220005, г. Минск, ул. Платонова 22-403;
тел/факс: +375-17-3779544; +375-17-2339553, +375-17-2339544
р/с BY87PJCB30120394841000000933 (BYR) в ЦБУ № 115 ОАО «Приорбанк»,
код PJCBVY2X, УНП 100070676, ОКПО 147883165000

Дефектный акт

02.07.2025

Изделие: анализатор *Анализатор Рко*, заводской
номер *12122421*, установленный в лаборатории *43, 10ГКБ*

После проведения работ по *диагностика* анализатора необходимо:

- *замена трубок*

Для восстановления работоспособности данного анализатора
необходима замена вышеуказанных запчастей.

ОДО «БЕЛРЕАС»

Михаил С.И.

Заказчик

ст. пр-д Коробовская О.И.



БЕЛПРЕАС

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 86«А»-15
Юридический адрес: 220005, г. Минск, ул. Платонова 22-403;
тел/факс: +375-17-3779544; +375-17-2339553, +375-17-2339544
р/с BY87PJCB30120394841000000933 (BYR) в ЦБУ № 115 ОАО «Приорбанк»,
код PJCBVY2X, УНП 100070676, ОКПО 147883165000

Дефектный акт

05.05.2026

Изделие: анализатор *ALL Elite Pro*, заводской номер *12122421*, установленный в лаборатории *УЗ. 10 ТКБ, Минск*

После проведения работ по *диагностике* анализатора необходимо:

- *замена иглы предработника*
- *1/2 00018110243 блок ил. 1000, 10000/ASSG Needle Act.*

Для восстановления работоспособности данного анализатора необходима замена вышеуказанных запчастей.

ОДО «БЕЛПРЕАС»

зам. дир. по технич.

Лячур С.А.

Заказчик

Верутич Владимир Владимирович



БЕЛРЕАС

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 86«А»-15
Юридический адрес: 220005, г. Минск, ул. Платонова 22-403;
тел/факс: +375-17-3779544; +375-17-2339553, +375-17-2339544
р/с BY87PJCB30120394841000000933 (BYR) в ЦБУ № 115 ОАО «Приорбанк»,
код PJCBVY2X, УНП 100070676, ОКПО 147883165000

Дефектный акт

06.05 .2026

Изделие: анализатор *Анализатор*, заводской
номер *12122421*, установленный в лаборатории *43.10125, Минск*

После проведения работ по *диагностике* анализатора необходимо:

- *замена клапана, блока клапанов/электро*
- *P/N 0012102532 Electrovalve 1 шт.*

Для восстановления работоспособности данного анализатора необходима замена вышеуказанных запчастей.

ОДО «БЕЛРЕАС»

Зам. дир. и техн. директор *Михаил С.М.*

Заказчик

Ведущий инженер *Олег С.И.*