

ОТЧЕТ				
Дата:	10.06.2026			
Контракт / Договор	65С/26 от 03.03.2026			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента РБ, а.г. Ждановичи, район а.г. Ждановичи, 81/5, Минская обл., Минский р-н., Ждановичский с/с, 223028			
Оборудование	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой «Senographe Essential», GE Healthcare			
Серийный номер	686008BU4			
Состояние оборудования перед началом работ:	Ошибка 212005.			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Диагностика выявила неисправность приставки MTD. Требуется замена.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
		☐	☐	
Необходимые запчасти				Кол-во
№ п/п	Описание детали			
1	Приставка MTD.			1
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Фролов А.Ю., инженер 1-й категории	ФИО, должность	Сергей С.В. <i>Сергей С.В. Редковершинский</i>	
подпись	<i>Фролов А.Ю.</i>	подпись	<i>Сергей С.В. Редковершинский</i>	

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.