

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 25 » 06 2025 г.

ГЧУ «РКМУЗ УД ПКБ» терапевт. отд.
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка SCHILLER AT-101 зав. № 080.29481
инв. № 01376628

год выпуска завод-изготовитель SCHILLER

имеет следующие дефекты: перезагрузка при легата, неискр.

АКБ

Заключение: заменено АКБ (12V 1,2Ah) - 1шт.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

ст. м/с Шкоблева Т.В.

(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2025 г.

« » 20 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 25 » 06 2026 г.

ГУ РКМЦ УО ПРБ; кардиолог.
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка АТ-101 зав. № 080 29474

инв. № 01376622

год выпуска - завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: не работает от АКБ,
не заряжается

Заключение: требуется замена АКБ (12В; 1,2 А.ч) - 1шт.

Представитель

"БЕЛМЕДСНАБ"

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

ст. мед. ко В.А. Шильдер #19
(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2026 г.

« » 20 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 25 » 06 2026 г.

ГБУ «РКМЦ УЗ ПРБ оар. КХ»
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка АТ-101

зав. № 080.2948 0/0376629
080.29473 (0376630)

год выпуска —

завод-изготовитель

Schiller

имеет следующие дефекты:

1) не держит заряд АКБ

не заряжается ; не работает кабель ЭКГ

Заключение:

1) 2) требуется замена АКБ (12В, 7А.2) -

2шт ; кабеля ЭКГ (2шт)

Представитель

«БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



м/с - алексеевич (с) Клеф Карнаевич
(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2026 г.

« » 20 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 25 » 06 2026 г.

ГУ "РКМЦ УЭ ПРБ"

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка АТ-1

зав. № 100 54352

инв. 0137 53 19

год выпуска -

завод-изготовитель

Schiller

имеет следующие дефекты:

излом проводников кабеля
ЭКГ; излом, трещины при снятии ЭКГ;
физический износ оконечных электродов;
не держит заряд АКБ; не заряжается,
останавливается при попытке

Заключение:

требуется замена кабеля ЭКГ (шт.),
оконечных электродов (1 комплект), АКБ
(12 В, 12 А.ч) - 1 шт.

Представитель

«БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

Вед. инженер ООО "Передовик"

(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2026 г.

« 15 » 06 2026 г.

+