

ОТЧЕТ				
Дата:	02.07.2026			
Контракт / Договор	65C/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	Vivid iq			
Серийный номер	631264WX0 <i>инв № 013 77 569</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:	☐ Неисправное ☒ Работоспособное			
Выполненная работа				
Техническое обслуживание с периодическим контролем согласно договору. Диагностика выявила 7 поврежденных кристаллов датчика 9L-Rs SN:192279WP8. Ремонт невозможен. Рекомендуется замена на новый.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Датчик 9L-Rs			1 шт.
-	-			-
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное ☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, Должность	Середа Д.А., инженер 2-й категории	ФИО, Должность	<i>Рук. Л. Л.</i> <i>Нос. О. М.</i>	
Подпись		Подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- **неисправная медицинская техника** — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- **работоспособность медицинской техники** — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.