

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 05 »

08

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 31

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 11 от «11» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе
(должность)

В.М.Тихоновский
(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

Р.М.Миркевич
(инициалы, фамилия)

инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

В.Г.Ушалов
(инициалы, фамилия)

инженер-энергетик
(должность)

А.А.Кушнер
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования лифтового оборудования в здании терапевтического корпуса Минской ЦРКБ выявлены неисправности системы диспетчеризации «Диалог». Оборудование снято с производства и не подлежит ремонту. Требуется переход на систему СКИО, что требует проведения необходимых работ согласно приложения

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

председателя комиссии Заместитель главного врача
по хозяйственной работе
(должность)

(подпись)

В.М.Тихоновский
(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

(подпись)

Р.М.Миркевич
(инициалы, фамилия)

инженер по организации
эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

(подпись)

В.Г.Ушалов
(инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик
(должность)

(подпись)

А.А.Кушнер
(инициалы, фамилия)

Приложение 5

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Оборудование рабочего места	1раб.место	3	
	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1лифт	3	
	Прокладка электропроводки переговорной связи	1компл.	3	
	Установка электроаппаратуры кнопочный аппарат в кабине, динамик и микрофон	1шт	3	
	Установка блока СКИО, концентратора	1блок	2	
	Опробование лифта в работе	1лифт	1	

Составил: инженер по ремонту:

Ушалов В.Г.