



ОТЧЕТ				
Дата:	20.08.2026			
Контракт / Договор	142С/26 от 24.04.2026			
Учреждение	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», пр. Независимости, 64, г. Минск, 220013			
Оборудование	МРТ «Optima MR450w GEM», GE Healthcare			
Серийный номер	HM1019			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Периодическое техническое обслуживание (Процедура С)				
- Фильтр паров гелия в компрессоре Sumitomo F-50H согласно документации завода-изготовителя рассчитан на 30000 часов работы и после этого подлежит плановой замене. На момент выполнения работ фильтр отработал 3170 часов (2058 часа до следующей замены). Необходима замена фильтра паров гелия				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Adsorber Sumitomo (Фильтр паров гелия в компрессор)			1 шт.
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии:		
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	Корниевич С.С., инженер 1-й категории	ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	Корниевич С.С.	
ПОДПИСЬ		ПОДПИСЬ		

- * Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.10.2006 № 78/19 редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11/1
- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
 - работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА