

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование организации: государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр управления делами Президента Республики Беларусь»
(полное наименование организации)

Адрес организации: 223057, Минская обл. Минский р-н, Ждановичский 9/с 8/5
(индекс, область, город, улица)

Дефектация прибора (изделия): Ванна ультразвуковая „Реабокс“
(наименование оборудования)

инв. № 01376558, сер. № 23217
01376559, 23417

Внешний осмотр оборудования:

Разрыв манжет для правых ультразвуковых ванн

Проверка технических параметров:

Ванна находится в рабочем состоянии, разрыв манжет приводит к утечке ультразвука из ванны, некачественная процедура

Предварительное заключение:

Требуется замена манжет для правых ультразвуковых ванн в количестве 2 (двух) шт.

Представитель Исполнителя:
УП «Оптика Сервис Плюс»

Г. Г. Бродов В. Н.
18.08.2026 г.

Представитель Заказчика:

Нат. Анто В. Л. Рудн