


ОТЧЕТ				
Дата:	02.07.2026			
Контракт / Договор	65C/25			
Учреждение	ГУ "Республиканский клинический медицинский центр" УД Президента РБ, район аг. Ждановичи, 81/5, Ждановичский с/с, Минский р-н, Минская обл., 223028			
Оборудование	МРТ «Optima MR450w GEM», GE Healthcare			
Серийный номер	HM1699 <i>МБ 013 96540</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:	Не работают мониторы на рабочей станции врача.			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Диагностика. При включении три монитора на рабочих станциях врача имеют горизонтальные полосы на изображении. Проведенная диагностика указывает на выход из строя строчной развертки в мониторах. Требуется ремонт вышедших из строя мониторов или, при невозможности ремонта, их замена на новые. Монитор EIZO RadiForce MX193, s/n: 24950227, s/n: 24274217, s/n: 24297217				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали	Кол-во		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии:		
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Жигулич Д.А., директор	ФИО, должность	<i>Иван. Овчаров</i> <i>Рузич Д.А.</i>	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.