к2

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

нование организации: УЗ "10-я ГКБ"
(полное наименование организации)

ес организации: г. Минск, ул. Уборевича 73
(индекс, область, город, улица)

Дефектация прибора (изделия): Шкаф сушильный ШС-80 № 46526, 2018г.
(наименование оборудования)

Внешний осмотр оборудования:

Проверка технических параметров: не работает

Предварительное заключение: Необходима замена держателя предохранителя на 10А; сетевого вилки ВК-47.

Представитель Исполнителя:
УП «Оптика Сервис Плюс»

Представитель Заказчика: