Авторизованный сервисный центр ООО «Медтехноинвест»

Прошло ТО

АКТ № 0300-1/26 от «13» ноября 2026 г.
о проведении детальной диагностики

Владелец оборудования (пользователь)			
Наименование организации:	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь»		
Почтовый адрес:	223028, Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5		
Телефон, E-mail:			
Контактное лицо:			
Информация об оборудовании			
Модель:	Видеогастроскоп EG27-i10	Серийный номер:	A112311
Комплектация:	Коробка - 1 шт.,		инв 01376984
Количество подключений:	2072		

Перечень дефектов

1	Герметичность (тест на утечку)	Негерметичен
2	Состояние рубашки трубки вводимой	Установлена неоригинальная трубка вводимая
3	Состояние изгибаемой части, дистального конца	Износ дистального конца
4	Состояние фиброволокна/ПЗС матрицы (изображения)	Необходима перепайка платы ПЗС матрицы (обрыв проводов/некачественный припой)
5	Состояние рубашки шнура универсального	Износ лакового покрытия рубашки шнура универсального, небольшая трещина под защитником
6	Состояние углов поворота	Углы поворота не соответствуют заводским, износ нитей шкивов поворота верх/низ и лево/право
7	Состояние световода (оптоволокна подсветки)	Светопропускаемость 70/80 %
8	Состояние рукоятки управления, коннектора	Механическое повреждение кноки №1, кнопка № 2 не функционирует в рукоятке управления
9	Состояние каналов	Диаметр операционного канала несоответствует заводскому размеру в 2.8 см в дистальном конце

Заключение

Требуется ремонт средней категории сложности.
*Рекомендуемый перечень запчастей содержит список подверженных дефекту/коррозии, включая вышедших из строя (поврежденных) запчастей, а также сопутствующих запчастей при ремонте.
При выполнении ремонта будут использованы новые оригинальные запчасти совместимые с данной моделью эндоскопа.
Гарантия на заменённые блоки и узлы составляет 6 месяцев.

Рекомендуемый перечень запчастей для выполнения ремонта*

№	Название	Кол.
1	Шкив поворота верх/низ в сборе	1

2	Шкив поворота лево/право в сборе	1
3	Кнопка управления #1	1
4	Корпус кнопки управления (2)	1
5	Гайка удерживающая (2)	1
6	Резина изгибаемой части	1

Акт составил

Инженер по медицинскому оборудованию _____ Деконский П.Ч.

(Должность) *(Подпись)* *(Расшифровка подписи)*

С перечнем дефектов ознакомлен

Начальник ООПО _____ _____ Парчук Д.Л.

(Должность) *(Подпись)* *(Расшифровка подписи)*